

## An alle Besitzer eines TRT600

### Umbau des TRT600 in einen TRT800

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der EASA AD 2008-0158R2 sind die in LFZ eingebauten TRT600 entsprechend der AD zu behandeln. Aufgrund der Konstruktion des TRT600 kommt ein Teilumbau wie bei den Geräten TRT800A und TRT800H nicht in Frage.

Wir bieten daher einen abgestimmten Umbau für diese Geräte an. Als Ergebnis erhalten Sie einen kompletten Umbau (Hard- und Software) auf einen TRT800 inklusive neuer 2-Jahresgarantie. Das Gerät entspricht damit einem Neugerät.

Diese Vorgehensweise unterscheidet sich erheblich vom bisherigen Update, bei dem die Software auf den aktuellen Stand gebracht wurde. Dieses Update entfällt daher.

Aus diesem Grund sehen wir uns leider gezwungen, für den Umbau eine Pauschale von 490.- € zzgl. gesetzl. MWSt. zu berechnen.

Mit freundlichen Grüßen

Funkwerk Avionics GmbH

Michael Frost

Dr. Thomas Wittig

#### Funkwerk Avionics GmbH

Gewerbestraße 2  
D-86875 Waal

Telefon +49 (0) 8246-9699-0  
Telefax +49 (0) 8246-1049  
eMail [info@funkwerk-avionics.com](mailto:info@funkwerk-avionics.com)  
Internet [www.funkwerk-avionics.com](http://www.funkwerk-avionics.com)

Amtsgericht Kempten  
HRB 5360  
Ust.-IdNr. DE 128 668 279  
Steuer-Nr. 125/126/40093

Geschäftsführung  
Michael Frost  
Dr. Thomas Wittig

Sparkasse Landsberg  
BLZ 700 520 60  
Konto 190 363  
BIC BYLADEM1LLD  
IBAN DE22700520600000190363